

2018年1月4日(更新)

各 位

会社名 ロンシール工業株式会社  
URL <http://www.lonseal.co.jp/>  
代表者名 代表取締役 大村 朗  
(コード番号 4224 東証第2部)  
問合せ先 品質保証部長 山本 一仁  
(TEL 029-832-8823)

### 当社におけるアスベスト(石綿)の使用状況、健康障害の発生状況について

アスベスト(石綿)問題の重要性にかんがみ、当社商品の一部におきましてもアスベスト(石綿)を使用していた時期がありましたので、当社の現状を下記のとおりお知らせ致します。

#### 記

#### 1. 当社におけるアスベスト含有商品の取扱状況

商品の種類	工場等	商品名		取扱時期
床材	(旧)蒲生工場	塩ビタイル	ロンタイルH	昭和37年から昭和40年迄
			ロンタイルα	昭和40年から昭和47年迄
			導電性タイル8	昭和42年から昭和47年迄
壁紙	土浦工場	無機質壁紙		昭和48年から昭和62年迄
床材	購入品	クッションフロア	マニントン	昭和47年から昭和55年迄
接着剤	購入品	床材用接着剤	ロンセメント	昭和45年から平成15年迄
			ロンセメントEP	昭和50年から平成8年迄
			巾木のり	平成元年から平成4年迄
		人工芝用接着剤	シェブロンセメント	昭和50年から平成8年迄
		防水材用接着剤	プルーフセメントE	昭和32年から平成3年迄
プルーフセメントA	昭和62年から平成12年迄			

※工場所在地

(旧)蒲生工場 埼玉県越谷市(昭和59年に閉鎖しております。)

土浦工場 茨城県土浦市

※無機質壁紙は、アスベスト紙を購入し、壁紙を製造・販売しておりました。

※クッションフロアおよび接着剤は、製造をメーカーに委託し、当社が販売しておりました。

※プルーフセメントAは、販売当初(昭和62年から平成5年迄)には、ベストセメントFと称しておりました。

2. 現在、アスベストは一切使用しておりません。

3. 健康障害者の発生状況について

アスベストに起因する健康障害についての報告は、現時点まではありません。

4. 工場周辺からのアスベストに関する問題について

現時点まで、工場周辺地域からのアスベストに関する問題は報告されておられません。

5. アスベスト問題に関する当社の対応について

従来からアスベスト問題に関しまして、法令並びに関係省庁等の指導を遵守し対処しております。

以上